

楚雄州生态环境局元谋分局2023年2季度双随机抽查结果公示表

单位：楚雄州生态环境局元谋分局

日期：2023年7月3日

| 序号 | 抽查对象 | 抽查时间 | 执法人员 | 抽查结果 | | 整改（工作）要求 | 备注 |
|----|-------------------------|-----------|-------------|------|---|---|----|
| | | | | 问题数 | 存在问题 | | |
| 1 | 元谋县羊街镇中心卫生院 | 2023.4.6 | 方海祯、黄金帅 | 0 | 无 | 1. 加强污水处理站的日常运维，确保污水达标排放；严格按照医疗废物管理要求，规范收集贮存，按时转运。2. 加强环境风险隐患排查，做好安全生产工作。 | |
| 2 | 元谋县顶瓜瓜有限责任公司 | 2023.4.7 | 马尚瑜、黄金帅 | 0 | 无 | 无 | |
| 3 | 元谋锦泰绿色食品有限公司 | 2023.4.7 | 方海祯、黄金帅 | 0 | 无 | 无 | |
| 4 | 元谋娇扬新型墙体材料有限公司 | 2023.4.20 | 方海祯、黄金帅 | 0 | 无 | 1. 加强环境风险隐患排查，做好安全生产工作。 | |
| 5 | 元谋县鸿福经贸有限责任公司（元谋县江边加油站） | 2023.4.20 | 方海祯、黄金帅 | 0 | 无 | 1. 做好安全生产工作。 | |
| 6 | 元谋县人民医院分院建设项目 | 2023.4.21 | 李金文、文华君、杨轲涵 | 3 | 1. 搬迁后，未及时办理排污许可证、辐射证。2. 搬迁后，原在线监测已经断开联网，新区在线监测设备正在安装，未联网 | 1. 尽快编制《突发环境事件应急预案》并到生态环境部门备案，并开展应急演练；2. 尽快办理相关环保证照进行；3. 尽快完成在线监测设备调试联网。 | |
| 7 | 元谋万通汽车修理有限公司 | 2023.4.26 | 马尚瑜、黄金帅 | 0 | 无 | 1. 加强环境风险隐患排查，做好安全生产工作。 | |
| 8 | 元谋县燃料有限责任公司加油站 | 2023.4.26 | 马尚瑜、黄金帅 | 1 | 1. 危废间设置不规范，防渗措施不到位，标牌不规范。 | 1. 规范设置危废间，如实记录废矿物油存储情况。 | |
| 9 | 元谋县污水处理厂 | 2023.4.26 | 马尚瑜、黄金帅 | 0 | 无 | 1. 严格按照要求运行污防设施。2. 加强环境风险隐患排查，做好安全生产工作。 | |
| 10 | 元谋金蓬环保科技有限公司 | 2023.4.27 | 马尚瑜、杨轲涵 | 2 | 1. 在线监测还未完成验收。2. 危废间混堆杂物，无2023年记录，危废标识牌不正确 | 1. 尽快完成调试并验收。2. 规范设置危废间，如实记录危废去向。3. 落实好环保设施安全生产。 | |
| 11 | 元谋炬元墙材有限责任公司 | 2023.4.27 | 马尚瑜、杨轲涵、黄金帅 | 1 | 1. 危废间设置不规范，标识标牌不正确。 | 1. 规范设置危废间，如实记录危废转运情况。2. 加强厂区环保设施安全生产管理。3. 尽快完成在线监测安装调试联网。 | |
| 12 | 元谋金蓬环保科技有限公司 | 2023.5.4 | 马尚瑜、黄金帅、方海祯 | 2 | 1. 在线监测还未完成验收。2. 危废间丢分杂物，危废标牌不正确。 | 1. 尽快完成调试并验收。2. 规范设置危废间。3. 加强安全生产工作，排除环境风险隐患。 | |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------|-----------|-------------|---|--|---|--|
| 13 | 元谋炬元墙材有限责任公司 | 2023.5.4 | 马尚瑜、方海祯 | 1 | 1. 危废间设置不规范。 | 1. 规范设置危废间，如实记录违法转运情况。2. 加强厂区环保设施安全生产管理。3. 尽快完成在线监测设备安装调试及联网工作。 | |
| 14 | 元谋县污水处理厂（永仁县水务产业投资有限公司） | 2023.5.4 | 马尚瑜、黄金帅 | 0 | 无 | 无 | |
| 15 | 元谋县钰坤包装制品厂 | 2023.5.10 | 马尚瑜、杨轲涵、李晓阳 | 1 | 1. 厂区内生产废弃物等收集不及时，厂区内环境较差。 | 1. 加强厂区卫生环境管理。2. 加强环境设施安全生产管理。 | |
| 16 | 元谋县中医医院（元谋县彝医医院） | 2023.5.10 | 马尚瑜、杨轲涵、李晓阳 | 1 | 1. 医院医废间地基沉降，地面开裂，医院已进行了加固，但仍存在风险隐患。 | 1. 尽快研究制定医废间风险隐患的处置方案，清楚风险隐患。2. 做好环保设施日常运行及时维护，做好安全生产工作。 | |
| 17 | 元谋县人民医院 | 2023.5.17 | 文华君、马尚瑜 | 0 | 1. 相关问题已整改完成，排污许可证正在办理中。 | 1. 及时更换排污许可证。 | |
| 18 | 元谋县清和新型墙体材料厂 | 2023.5.17 | 马尚瑜、方海祯 | 0 | 无 | 1. 加强停产期间安全生产管理。2. 如需投产要到当地生态环境部门报备后，方可生产。 | |
| 19 | 元谋齐兴包装制品有限公司 | 2023.5.18 | 马尚瑜、黄金帅、方海祯 | 0 | 1. 暂未发现环境问题。 | 1. 加强厂区生活废水收集处置。2. 做好生产废水收集回用，严禁外排。3. 加强环境风险隐患排查，做好安全生产工作。 | |
| 20 | 元谋美厚建材科技有限公司 | 2023.5.24 | 马尚瑜、方海祯 | 0 | 1. 暂未发现问题。 | 1. 加强安全生产管理，确保安全生产。 | |
| 21 | 元谋燃料有限责任公司莫当页岩砖厂 | 2023.5.25 | 方海祯、黄金帅 | 2 | 1. 危废暂存间设置不规范，防渗漏措施不到位。2. 破碎车间扬尘治理效果不明显。 | 1. 按危废要求规范设置危废暂存间。2. 加强破碎生产场区洒水抑尘频次。 | |
| 22 | 元谋县丰钰农业产业发展有限公司 | 2023.6.14 | 方海祯、马尚瑜、黄金帅 | 0 | 1. 暂未发现问题。 | 1. 加强停产期间安全生产管理。 | |
| 23 | 楚雄源谋仁食品有限公司 | 2023.6.15 | 马尚瑜、文华君 | 0 | 1. 暂未发现环境问题。 | 1. 严格执行环评批复要求，落实污染防治措施。2. 生产时，必须严格落实安全生产管理制度。 | |
| 24 | 元谋弘盈新能源发电有限公司 | 2023.6.17 | 马尚瑜、黄金帅 | 0 | 无 | 无 | |
| 25 | 中国石化销售股份有限公司云南楚雄元谋黄瓜园第一加油站 | 2023.6.16 | 马尚瑜、文华君 | 1 | 1. 站内导流槽破损，存在环境风险。 | 1. 尽快完成导流槽修复，消除风险。2. 做好环保设施安全生产工作。 | |
| 26 | 元谋县羊街供销合作社羊街加油站 | 2023.6.14 | 马尚瑜、方海祯 | 0 | 1. 暂未发现环境问题。 | 1. 加强生态环境风险排查。2. 加强环保设施安全生产工作。 | |
| 27 | 元谋县妇幼保健院 | 2023.6.17 | 马尚瑜、黄金帅 | 0 | 1. 现场检查时，暂未发现有有关环境问题。 | 1. 严格按照环评批复要求，落实污染防治措施。2. 加强医疗废水和医疗废物的管控，严格执行管理制度和规定。 | |

| | | | | | | | |
|----|--------------|-----------|---------|---|-----------------|--|--|
| 28 | 元谋惠光光伏发电有限公司 | 2023.6.18 | 马尚瑜、黄金帅 | 0 | 1. 未发现问题。 | 1. 加强厂区安全生产管理，做好环境风险隐患排查 | |
| 29 | 元谋铁建石业有限责任公司 | 2023.6.29 | 马尚瑜、方海祯 | 1 | 1. 洗砂产生污泥堆放不规范。 | 1. 洗砂污泥按照要求规范堆放，同时做好台账记录。 2. 加强环境风险隐患排查，做好安全生产工作。 | |

