

楚雄州生态环境局元谋分局 2023年4季度双随机抽查结果公示表

单位：楚雄州生态环境局元谋分局

日期：2024年1月3日

| 序号 | 抽查对象 | 抽查时间 | 执法人员 | 抽查结果 | | 整改（工作）要求 | 备注 |
|----|--------------------------|------------|----------|------|-----------------------------|--|----|
| | | | | 问题数 | 存在问题 | | |
| 1 | 元谋隆宸果蔬包装厂 | 2023.10.24 | 文华君, 马尚瑜 | 0 | 1. 暂未发现相关环境问题。 | 无 | |
| 2 | 元谋县金鑫源新型砖厂 | 2023.10.2 | 马尚瑜, 文华君 | 0 | 该企业已拆除关闭。 | 无 | |
| 3 | 元谋县元马月龙平山石料厂 | 2023.10.24 | 黄金帅, 方海祯 | 0 | 1. 暂未发现相关环境问题。 | 无 | |
| 4 | 元谋县鸿福经贸有限责任公司（元谋县江边加油站） | 2023.11.28 | 黄金帅, 马尚瑜 | 0 | 1. 暂未发现相关环境问题。 | 1. 加强环境风险隐患排查，做好安全生产工作。 | |
| 5 | 元谋宏兴经贸有限公司 | 2023.12.5 | 黄金帅, 马尚瑜 | 1 | 1. 还未编织突发环境事件应急预案并备案。 | 1. 尽快编制突发环境事件应急预案并到生态部门备案。 | |
| 6 | 四川省川铁枕梁工程有限公司元谋分公司 | 2023.12.26 | 文华君, 黄金帅 | 1 | 1. 企业环保档案管理不规范。 | 1. 进一步加强环保档案规范管理。2. 定期维护检修生产设备及污染防治设施，保证正常运行防治环境污染；3. 加强厂区安全生产管理，确保安全生产。 | |
| 7 | 元谋美厚建材科技有限公司 | 2023.11.10 | 黄金帅, 文华君 | 0 | 1. 暂未发现相关环境问题。 | 1. 恢复正常生产后，必须严格按照环评批复要求落实污染防治措施，避免影响周边环境。2. 尽快组织完成竣工环境保护验收。3. 加强环境风险隐患排查，做好安全生产工作。 | |
| 8 | 中国石化销售股份有限公司云南楚雄元谋发祥加油站 | 2023.11.10 | 马尚瑜, 文华君 | 0 | 1. 暂未发现相关环境问题。 | 1. 加强环境风险隐患排查，做好安全生产工作。 | |
| 9 | 中国石化销售股份有限公司云南楚雄元谋金殿加油站 | 2023.11.11 | 方海祯, 文华君 | 0 | 1. 暂未发现相关环境问题。 | 1. 加强环境风险隐患排查，做好安全生产工作。 | |
| 10 | 中国石化销售股份有限公司云南楚雄元谋杨柳村加油站 | 2023.11.8 | 方海祯, 马尚瑜 | 1 | 1. 危废台账不规范。 | 1. 按危废管理要求如实记录台账，危废台账存放在危废间。2. 加强环境风险隐患排查，做好安全生产工作。 | |
| 11 | 元谋县中医医院（元谋县彝医医院） | 2023.12.5 | 马尚瑜, 方海祯 | 0 | 1. 暂未发现相关环境问题。 | 1. 医废暂存间已进行搬迁处置，暂存间已满足暂存要求。2. 做好环保设施日常运行及维护，做好安全生产工作。 | |
| 12 | 元谋长生精神病专科医院有限公司 | 2023.10.5 | 方海祯, 文华君 | 1 | 1. 医疗废物管理台账记录不规范。 | 1. 规范医疗台账记录，确保数据真实准确、出入库台账分开记录。2. 加强环境风险隐患排查，做好安全生产工作。 | |
| 13 | 元谋荣路公路工程工程有限公司 | 2023.10.5 | 方海祯, 文华君 | 1 | 1. 物料覆盖不完全，部分砂石料裸露未采取防扬尘措施。 | 1. 严格落实生态环境保护措施，采取覆盖洒水等抑尘措施，正式生产时确保环保设施正常运行。 | |
| 14 | 元谋县丰钰农业产业发展有限公司 | 2023.11.8 | 文华君, 马尚瑜 | 0 | 1. 暂未发现问题。 | 1. 加强停产期间安全生产管理。 | |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------|------------|-----------------|---|---|--|--|
| 15 | 楚雄华宇商品混凝土有限公司 | 2023.11.2 | 文华君,方海祯 | 1 | 1.厂区道路洒水降尘频次不足,易产生扬尘。 | 1.加强厂区及周边道路洒水降尘频次。2.严格落实安全生产责任。 | |
| 16 | 元谋嘉豪泡沫制品有限公司 | 2023.11.16 | 方海祯,文华君 | 1 | 1.炉灰露天堆放,未采取覆盖措施。 | 1.对炉灰采取措施,外售时做好台账记录。2.严格按照环评批复要求落实污染防治措施,做好环保设施设备运维管理。3.加强环境风险隐患排查,做好安全生产管理。 | |
| 17 | 元谋齐兴包装制品有限公司 | 2023.11.16 | 黄金帅,文华君 | 1 | 1.挥发性有机物收集管道有破损,废气收集不完全。 | 1.定期对收集管道进行排查检修,确保废气收集完全。2.加强环境风险隐患排查,做好安全生产工作。 | |
| 18 | 云南中石化燃气有限公司元谋分公司 | 2023.12.26 | 马尚瑜,黄金帅 | 0 | 无 | 无 | |
| 19 | 丙间水库(县级饮用水水源地) | 2023.12.26 | 马尚瑜,文华君 | 3 | 1.因管理所缺少人员,做不到24小时管护;2.水库边有交通道路,周边有种植基地,存在环境安全隐患风险;3.水源地保护区还未从新划定,确实矢量边界信息。 | 1.严格执行集中式水源地环境保护相关法律、法规的规定,加强管理和巡查。 | |
| 20 | 永仁县水务产业投资有限公司(元谋县污水处理厂) | 2023.10.13 | 文华君,马尚瑜,黄金帅,方海祯 | 0 | 1.暂未发现相关环境问题。 | 1.加强环境风险隐患排查,做好安全生产工作。 | |
| 21 | 元谋县人民医院 | 2023.12.26 | 文华君,马尚瑜,黄金帅,方海祯 | 0 | 1.暂未发现相关环境问题。 | 1.按照环评批复要求严格落实污染防治措施。 | |
| 22 | 元谋县闽福新型墙体材料有限公司 | 2023.11.10 | 文华君,马尚瑜,黄金帅,方海祯 | 2 | 无 | 无 | |
| 23 | 元谋岷元墙材有限责任公司 | 2023.12.26 | 文华君,马尚瑜,黄金帅,方海祯 | 1 | 1.在线设备还未进行验收。 | 1.尽快完成在线设备验收,收集好档案资料;2.加强厂区环保设施安全生产管理。 | |

