

楚雄州生态环境局元谋分局2023年3季度双随机抽查结果公示表

单位：楚雄州生态环境局元谋分局

日期：2023年9月28日

序号	抽查对象	抽查时间	执法人员	抽查结果		整改（工作）要求	备注
				问题数	存在问题		
1	云南中石化高速石油有限责任公司元谋加油一站	2023.9.28	文华君、马尚瑜	0	无	加强环境风险隐患排查，做好安全生产工作。	
2	元谋县元马腾达汽车维修厂（元谋文祝汽车服务有限公司）	2023.7.27	马尚瑜、文华君	1	危废间标识标牌未及时更换	1. 按最近危废管理要求，规范设置危废间。 2. 加强安全生产管理，加强场院内环境卫生保洁。	
3	中国石化销售股份有限公司云南楚雄元谋发祥加油站	2023.7.26	方海祯、黄金帅	0	无	加强环境风险隐患排查，做好安全生产工作。	
4	元谋荣路公路工程有限公司	2023.9.28	黄金帅、马尚瑜	0	无	无	
5	四川省川铁枕梁工程有限公司元谋分公司	2023.9.18	黄金帅、马尚瑜	0	无	1. 定期对脱硫循环水池进行ph测量，及时加碱确保脱硫效率，并如实记录台账。 2. 定期维护检修生产设备及污染防治设施，保证正常运行防止环境污染； 3. 加强厂区安全生产管理，确保安全生产。	
6	小雷宰工业园区污水处理厂	2023.8.15	马尚瑜、方海祯、黄金帅	4	1. 还未完成竣工环境保护验收。2. 还未编制突发环境事件应急预案。3. 已取得排污许可证，但未上传2023年上半年监测数据。4. 现场检查时，未能提供相应环保资料、环保档案管理不规范。	1. 建设项目竣工后，应当验收期限内完成竣工环境保护验收。2. 尽快编制突发环境事件预案，并开展应急演练工作。3. 尽快上传2023年度上半年监测数据。4. 安排专人对环保档案进行收集整理，一遍执法人员查阅。5. 加强环境风险隐患排查，做好安全生产工作。	
7	元谋锐升塑业有限公司	2023.9.28	马尚瑜、文华君、黄金帅	0	无	加强环境风险隐患排查，做好安全生产工作。	

8	元谋德仁混凝土有限公司	2023.8.15	马尚瑜、方海祯、黄金帅	5	1. 生产场内待生产原料砂石部分裸露堆放，未采取防尘措施。2. 该公司危废暂存间标识牌未及时更新，原油和危废混堆。3. 厂区角落堆放有较多丙烯酸树脂乳液废桶。4. 该公司生产场区与基本农田地较近，存在一定的环境安全隐患。5. 已编制突发环境事件应急预案，但未开展应急演练。	1. 严格按照环评批复要求落实污染防治措施。2. 采取有效地防尘措施，避免生产过程中产生粉尘对周边基本农田地的影响。3. 有计划开展突发环境应急演练，提高风险应急处置能力。4. 规范堆存丙烯酸树脂乳液废桶，严格按照危废进行规范堆存。5. 加强安全生产管理。	
9	元谋鸿腾酒业有限公司	2023.8.15	方海祯、黄金帅	0	无	1. 严格按照环评批复要求，落实污染防治措施。2. 加强环境风险隐患排查，做好安全生产工作。	
10	元谋茂源实业有限公司	2023.9.18	黄金帅、马尚瑜	1	该厂区未建设雨水收集处理系统，冲洗地面废水、雨水直排，存在环境风险隐患。	(一) 完善厂区雨水收集处理系统。 (二) 清理无用管道。 (三) 加强汛期循环水池安全管理工作。	
11	元谋锦华工贸有限责任公司（平田加油站）	2023.7.25	文华君、方海祯	0	无	1. 加强安全生产管理，严格执行加油站安全生产管理制度。2. 严格执行环评批复，落实污染防治措施。3. 规范油罐清洗登记管理台账。4. 在加油区增加警示提醒标识，在卸油区设置安全隔离带和警示提醒标识。	
12	元谋惠光光伏发电有限公司	2023.7.19	文华君、方海祯	0	无	无	
13	麻柳水库（县级饮用水水源地）	2023.7.4	方海祯、黄金帅、马尚瑜、文华君	1	水源区防护网多处破损、部分路段防护网设置单薄，不能发挥防护作用。	1. 及时修复破损的防护网，加强宣传引导，严禁畜禽与水库管理无关人员进入水库。	
14	元谋县宝顺矿业有限责任公司	2023.7.1	文华君、黄金帅	1	部分防尘网破损，未完全覆盖。	1. 及时更换防尘网，确保抑尘效果。2. 加强环境风险隐患排查做好安全生产工作。	
15	元谋士林建材有限公司金沙湖粉磨站	2023.7.19	方海祯, 文华君	0	无	无	

16	元谋土林州级自然保护区	2023.7.25	杨元龙、起艳葵	0	无	1. 认真履行自然保护地属地监管责任，加强对辖区内自然保护地的监管，严禁集体和个人非法占用、未依法获批在自然保护地内进行项目建设。 2. 积极配合好元谋土林州级自然保护区管护局加强对元谋浪巴铺土林景区内企业的监管，保护好浪巴铺土林自然风貌，督促企业依法开展旅游经营活动，对2个历史遗留问题进行动态监管，及时掌握活动情况，避免出现人为改路扩建破坏浪巴铺土林自然景观的行为。同时，加大对自然保护地政策法规的宣传，教育引导村民自觉爱护和保护浪巴铺土林自然景观意识。
17	云南元谋旅游经营有限公司	2023.7.25	杨元龙、严金洪	0	无	请你公司严格遵守自然保护地法律法规，依法开展经营活动。同时，保护好现有土林自然景观。严禁未经依法获得合法审批手续，新增建设项目，严禁破坏土林自然风貌。
18	中国石化销售股份有限公司云南楚雄元谋杨柳村加油站	2023.8.1	马尚瑜、文华君	0	无	加强环境风险隐患排查，做好安全生产工作。
19	元谋县龙泉硅铁矿	2023.8.15	方海祯、黄金帅	0	无	1. 加强停产期间矿山的巡查检查，消除环境风险隐患，做好安全生产工作。
20	元谋墙体材料有限责任公司	2023.9.18	方海祯、黄金帅、马尚瑜、文华君	1	在线监控系统还未完成验收。	1. 在线监控系统在验收期限内完成验收。2. 加强环境风险隐患排查，做好安全生产工作。
21	元谋娇扬新型墙材有限公司	202.8.1	方海祯、黄金帅、马尚瑜、文华君	0	无	无
22	元谋县元升页岩新型墙体材料厂	2023.9.14	文华君、马尚瑜、黄金帅	2	1. 危废暂存间标识牌还未按新规定进行更换。2. 经查历史数据，颗粒物超标排放状态，现场检查时，在线检测显示颗粒物为140mg/m ³ ，属超标排放。	1. 尽快对危废暂存间老旧标识牌进行更换。2. 立即停产，查找超标原因并采取措施，各项数据达标后方可正常生产。3. 加强场内环保设施安全管理。
23	元谋建国新型墙体材料有限公司	2023.8.8	方海祯、黄金帅、马尚瑜、文华君	1	暂未安装在线监测并联网（一直处于停产阶段）。	暂未安装在线监测并联网（一直处于停产阶段）。
24	元谋金沙绿色食品有限公司	2023.7.26	方海祯、黄金帅	1	1. 废水排口异味较大，污水处理设备正常运行，经测出水口PH值约为4-5。	1. 废水排口异味较大，污水处理设备正常运行，经测出水口PH值约为4-5。

